

TECHNOLOGIE BLUETOOTH : Liste des téléphones testés et recommandés par RENAULT



Testé par un organisme indépendant (1) /
Tested by an independent organization (1)

Légende / Legend :

● Fonction disponible
Available feature

— Fonction non disponible
Unavailable feature

Ligne grisée :
Gray line:

Mise à jour / Update on :

MARS / MARCH 2016

Téléphone testé non recommandé avec le système Renault : La qualité intrinsèque du téléphone n'est pas mise en cause, mais les conditions d'appariement entre le téléphone et le système mains libres Renault ne nous permettent pas de garantir un fonctionnement optimal et sécuritaire du système (Mise en attente automatique, envoi de code sonore pour le pilotage de messagerie, Fiabilité du lien Bluetooth)
The phone has been tested but is not recommended by Renault. This is not caused by any quality issue of the phone itself; however the pairing conditions between the phone and the Renault system don't allow a fully functional and secure operation (automatic hold-on function, tone generation for vocal servers, Bluetooth link reliability).

| TELEPHONES PHONES | | RadiotSat Bluetooth® (R2-08) | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---|-------------|
| | | Clio III 03/2009 → Fluence 10/2009 → Kangoo II 10/2009 → Koleos 01/2010 → | | | Laguna III 01/2009 → Laguna III Coupé 10/2008 → Latitude 01/2011 → Master III 01/2010 → 02/2012 | | | Mégane III 11/2008 → 02/2012 Scénic III 03/2009 → 12/2011 Trafic II 01/2010 → Twingo II 01/2009 → 02/2012 | | Wind 04/2010 → 02/2012 <small>Selon versions (veuillez consulter le Réseau Renault) Versions may vary (please ask your Renault dealer)</small> | |
| Marque Brand | Modèle Phone model | Version logicielle téléphone Phone software version | Version système Renault Renault System Version | Transfert automatisé Automatic transfer | | | Serveur vocal DTMF (2) Vocal server DTMF (2) | Envoi manuel des contacts Contacts manual transfer | Transfert audio Audio streaming | | |
| | | | | Mémoire carte SIM SIM card memory | Mémoire téléphone Phonebook memory | Historique des appels History Call lists | | | Lancement automatique Automatic Start | Suivant / Précédent Next / Previous Track | |
| ACER | S100 Liquid | 1.6 | 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |
| | E310 Liquid Mini | Android 2.2.2 | 88.11 | | | | | | | | |
| ALCATEL | OneTouch | Android 2.2.2 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OT 806 | | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | |
| APPLE | iPhone 4S | 5.1.1 | 91.12 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | |
| | iPhone | 1.0.2 (1C28) | 38.07 | — | ● | ● | ● | — | NT | NT | |
| | iPhone 3G | 2.0.1 (5B108) | 48.12 | — | ● | ● | ● | — | NT | NT | |
| | iPhone 3GS | 3.0 (7A341) | 48.12 | — | ● | — | — | ● | — | NT | NT |
| | | 3.0 (7A341) 4.2.1 (8C148a) 4.3.3 | 84.15 88.11 88.11 | — — — | ● ● ● | — — — | — — — | ● ● ● | — — — | ● ● ● | ● ● ● |
| iPhone 4 | 4.0.1 4.2.1 (8C148) 5 | 88.11 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | | |
| ASUS | P552 | 5.2.19965 | 48.12 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |
| BLACKBERRY | 9900 Bold | 7.0 Pack 1465 (V7.0.0.296, Plate-forme 5.0.0.496) | 91.12 | — | ● | ● | ● | NT | ● | ● | |
| | 8520 Curve | v4.6.1.206 | 48.12 84.15 | — | — | ● | ● | — | NT | NT | |
| | 8900 Bold | v4.6.1.272 | 48.12 84.15 | | | | | | | | |
| | 9000 Bold | v4.6.0.126 | 88.11 | — | — | — | ● | ● | NT | NT | |
| | 9105 Pearl | V5.0.0.696 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | |
| | 9300 Curve | v5.0.0.977 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 9700 Bold | v5.0.0.400 | 88.11 | | | | | | | | |
| | 9780 Bold | V6.0.0.359 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 9800 Torch | v6.0.0.337 | 88.11 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| 9900 Bold | V7.0.0.296 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| HTC | T8585 HD 2 | Ver: 5.2.21913 | 91.12 | — | ● | ● | ● | NT | — | — | |
| | 7 Pro | windows 7 mobile | 88.11 | | | | | | | | |
| | 7 Trophy | Windows Phone 7 | 88.11 | | | | | | | | |
| | A6262 Hero | 1.0.0.A6288 | 48.12 84.15 88.11 | ● | ● | ● | ● | — | NT | NT | |
| | A8181 Desire | Android 2.1-Update1 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |
| | Desire HD | Android 2.2 | 88.11 | | | | | | | | |
| | Desire S | Android 2.3.3 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Desire Z | Android 2.3.3 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Evo 3D | Android 2.3.4 | 88.11 | | | | | | | | |
| | G1 Dream | 1.1 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | — | NT | NT | |
| | | 1.1 | 84.15 | — | — | — | ● | — | NT | NT | |
| | Google Nexus One | Android 2.1 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |
| | T8585 HD 2 | 5.2.21869 | 48.12 84.15 | | | | | | | | |
| 88.11 | | | | | | | | | | | |
| S710 Vox | Windows Mobile® 6 Standard CE OS 5.2.1236 | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | | |

TECHNOLOGIE BLUETOOTH : Liste des téléphones testés et recommandés par RENAULT



Testé par un organisme indépendant (1) /
Tested by an independent organization (1)

Légende / Legend :

● Fonction disponible
Available feature

— Fonction non disponible
Unavailable feature

Ligne grisée :
Gray line:

Mise à jour / Update on :

MARS / MARCH 2016

Téléphone testé non recommandé avec le système Renault : La qualité intrinsèque du téléphone n'est pas mise en cause, mais les conditions d'appairage entre le téléphone et le système mains libres Renault ne nous permettent pas de garantir un fonctionnement optimal et sécuritaire du système (Mise en attente automatique, envoi de code sonore pour le pilotage de messagerie, Fiabilité du lien Bluetooth)
The phone has been tested but is not recommended by Renault. This is not caused by any quality issue of the phone itself; however the pairing conditions between the phone and the Renault system don't allow a fully functional and secure operation (automatic hold-on function, tone generation for vocal servers, Bluetooth link reliability).

| TELEPHONES PHONES | | RadiotSat Bluetooth® (R2-08) | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | | Clio III 03/2009 → Fluence 10/2009 → Kangoo II 10/2009 → Koleos 01/2010 → | | | Laguna III 01/2009 → Laguna III Coupé 10/2008 → Latitude 01/2011 → Master III 01/2010 → 02/2012 | | | Mégane III 11/2008 → 02/2012 Scénic III 03/2009 → 12/2011 Trafic II 01/2010 → Twingo II 01/2009 → 02/2012 | | Wind 04/2010 → 02/2012 |
| Marque Brand | Modèle Phone model | Version logicielle téléphone Phone software version | Version système Renault Renault System Version | Transfert automatisé Automatic transfer | | | Serveur vocal DTMF (2) Vocal server DTMF (2) | Envoi manuel des contacts Contacts manual transfer | Transfert audio Audio streaming | |
| | | | | Mémoire carte SIM SIM card memory | Mémoire téléphone Phonebook memory | Historique des appels History Call lists | | | Lancement automatique Automatic Start | Suivant / Précédent Next / Previous Track |
| | Sensation | Android 2.3.4 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | T3333 Touch2 | 5.2.21854 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | P5500 Touch Dual | 5.2.1623 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | A3335 Wildfire | Android 2.1 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| LG | GD510 | GD510AT_V10c | 91.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | E720 Optimus Chic | Android 2.2 | 88.11 | | | | | | | |
| | E900 Optimus 7 | Windows Phone 7 | 88.11 | | | | | | | |
| | GC900 Viewty Smart | GC900 ATV_10c | 88.11 | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| | GM205 Brio | | 88.11 | | | | | | | |
| | GS290 Cookie Fresh | GS290AT_20c | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GT540 Optimus | 2.1-update1 | 88.11 | | | | | | | |
| | GX200 | 00-V10i-EUR-XX | 88.11 | | | | | | | |
| | GX500 | GX500AT_V10E | 88.11 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| | KF510 | | 88.11 | | | | | | | |
| | KF600 | | 48.12 88.11 | ● | ● | ● | ● | — | NT | NT |
| | KF750 | KF750 V10b | 88.11 | | | | | | | |
| | KM900 Arena | KM900AT_V10i | 48.12 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | KP500 | KP500AT_V10e | 48.12 84.15 | — | — | — | ● | ● | NT | NT |
| | KU990 | KU990_V10a | 88.11 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| | P350 Optimus Me | Android 2.2.1 | 88.11 | | | | | | | |
| | P500 Optimus One | Android 2.3.3 | 88.11 | | | | | | | |
| | P920 Optimus 3D | Android 2.2.2 | 88.11 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| P970 Optimus Black | Android 2.2.2 | 88.11 | | | | | | | | |
| P990 Optimus 2X | Android 2.2.2 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MOTOROLA | EX112 | | 88.11 | | | | | | | |
| | EX115 | | 88.11 | | | | | | | |
| | K1 KRZR | R4527_G_08.12.10R_B | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | MB511 Flipout | Android 2.1 - Update 1 | 88.11 | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| | MB860 Atrix | Android 2.2.2 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| | Milestone | Android 2.1 - Update 1 | 88.11 | — | ● | ● | ● | — | NT | NT |
| | V3i | R479_G_08.B4.38R | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | V8 KRZR2 | R601.6.80.42.0FR | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | V9 | R263313_U_A0.02.03R_3 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | XT-720 Milestone | 2.1-update1 | 88.11 | | | | | | | |

TECHNOLOGIE BLUETOOTH : Liste des téléphones testés et recommandés par RENAULT



Testé par un organisme indépendant (1) /
Tested by an independent organization (1)

Légende / Legend :

● Fonction disponible
Available feature

— Fonction non disponible
Unavailable feature

Ligne grisée :
Gray line:

Mise à jour / Update on :

MARS / MARCH 2016

Téléphone testé non recommandé avec le système Renault : La qualité intrinsèque du téléphone n'est pas mise en cause, mais les conditions d'appairage entre le téléphone et le système mains libres Renault ne nous permettent pas de garantir un fonctionnement optimal et sécuritaire du système (Mise en attente automatique, envoi de code sonore pour le pilotage de messagerie, Fiabilité du lien Bluetooth)
The phone has been tested but is not recommended by Renault. This is not caused by any quality issue of the phone itself; however the pairing conditions between the phone and the Renault system don't allow a fully functional and secure operation (automatic hold-on function, tone generation for vocal servers, Bluetooth link reliability).

TELEPHONES
PHONES

RadiotSat Bluetooth®
(R2-08)

Clio III 03/2009 →
Fluence 10/2009 →
Kangoo II 10/2009 →
Koleos 01/2010 →

Laguna III 01/2009 →
Laguna III Coupé 10/2008 →
Latitude 01/2011 →
Master III 01/2010 → 02/2012

Mégane III 11/2008 → 02/2012
Scénic III 03/2009 → 12/2011
Trafic II 01/2010 →

Wind 04/2010 → 02/2012

Selon versions (veuillez consulter le Réseau Renault)
Versions may vary (please ask your Renault dealer)

| Marque Brand | Modèle Phone model | Version logicielle téléphone Phone software version | Version système Renault Renault System Version | Transfert automatisé Automatic transfer | | | Serveur vocal DTMF (2) Vocal server DTMF (2) | Envoi manuel des contacts Contacts manual transfer | Transfert audio Audio streaming | |
|-----------------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | Mémoire carte SIM SIM card memory | Mémoire téléphone Phonebook memory | Historique des appels History Call lists | | | Lancement automatique Automatic Start | Suivant / Précédent Next / Previous Track |
| | Z3 | R452F1_G_08.01.0RF | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| NOKIA | E7 | 025.007 | 91.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | C6 | 20.0.043 | 91.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 2323 | v 06.75 v 06.75 | 48.12 84.15 | ● - | ● - | ● - | ● ● | ● ● | NT NT | NT NT |
| | 2330 Classic | V 08.20 RM-512 | 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 2630 | V04.90 RM-298 | 48.12 | | | | | | | |
| | 2680 Slide | v 06.17 | 48.12 84.15 | | | | | | | |
| | 2760 | v 07.60 | 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 3109 Classic | V 05.50 RM-274 | 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 5200 | V 03.93 20-11-06 RM-174 | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 5230 | V21.0.004 RM-588 | 88.11 | | | | | | | |
| | 5300 | V 03.50 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 5310 XpressMusic | | 88.11 | | | | | | | |
| | 5610 XpressMusic | V04.20 | 88.11 | | | | | | | |
| | 5800 XpressMusic | v 21.0.025 v 21.0.025 | 48.12 84.15 | - ● | - ● | - ● | ● ● | ● ● | NT NT | NT NT |
| | 6111 | V 03.70 28-03-06 RM-82 (c) NMP | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 6210 Navigator | v 05.16 v 05.16 | 48.12 84.15 | ● - | ● - | ● - | ● ● | ● ● | NT NT | NT NT |
| | 6300 | V 05.00 27-04-07 RM-217 | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 6500 Slide | V 04.81 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 6600 Slide | v 36.16 | 48.12 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | 6700 Classic | V13.21 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| | 6700 Slide | V032.005 RM-576 | 88.11 | | | | | | | |
| | 7500 Prism | V 03.42 14-17-07 RM-249 | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | C3 | V04.45 RM-614 | 88.11 | | | | | | | |
| | C3-01 | V05.68 | 88.11 | | | | | | | |
| | C6 | | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | E5 | V042.007 RM-632 | 88.11 | | | | | | | |
| | N8 | XX Symbian 3 | 88.11 88.11 | | | | | | | |
| | N80 | V 4.0623.0.41 26-07-2006 RM-92 Nokia N80 | 38.07 | - | ● | - | ● | ● | NT | NT |
| | N82 | Symbian S60 | 88.11 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| | N85 | v 11.047 v 11.047 | 48.12 84.15 | - ● | - ● | - ● | ● ● | ● ● | NT NT | NT NT |
| N899 | V 11.0.026 RM-158 | 48.12 | - | - | - | ● | ● | NT | NT | |
| N95 | V 11.0.026 17-04-07 RM-159 V30.0.015 RM-159 | 38.07 88.11 | - - | ● - | - - | ● - | ● - | NT NT | NT NT | |
| N97 mini | V12.0.110 RM-555 Symbian OS v9.4 Series 60 rel. 5 | 88.11 | | | | | | | | |

TECHNOLOGIE BLUETOOTH : Liste des téléphones testés et recommandés par RENAULT



Testé par un organisme indépendant (1) /
Tested by an independent organization (1)

Légende / Legend :

● Fonction disponible
Available feature

— Fonction non disponible
Unavailable feature

Ligne grisée :
Gray line:

Mise à jour / Update on :

MARS / MARCH 2016

Téléphone testé non recommandé avec le système Renault : La qualité intrinsèque du téléphone n'est pas mise en cause, mais les conditions d'appariement entre le téléphone et le système mains libres Renault ne nous permettent pas de garantir un fonctionnement optimal et sécuritaire du système (Mise en attente automatique, envoi de code sonore pour le pilotage de messagerie, Fiabilité du lien Bluetooth)
The phone has been tested but is not recommended by Renault. This is not caused by any quality issue of the phone itself; however the pairing conditions between the phone and the Renault system don't allow a fully functional and secure operation (automatic hold-on function, tone generation for vocal servers, Bluetooth link reliability).

**TELEPHONES
PHONES**

**RadiotSat Bluetooth®
(R2-08)**

Clio III 03/2009 →
Fluence 10/2009 →
Kangoo II 10/2009 →
Koleos 01/2010 →

Laguna III 01/2009 →
Laguna III Coupé 10/2008 →
Latitude 01/2011 →
Master III 01/2010 → 02/2012

Mégane III 11/2008 → 02/2012
Scénic III 03/2009 → 12/2011
Trafic II 01/2010 →
Twingo II 01/2009 → 02/2012

Wind 04/2010 → 02/2012

Selon versions (veuillez consulter le Réseau Renault)
Versions may vary (please ask your Renault dealer)

| Marque Brand | Modèle Phone model | Version logicielle téléphone Phone software version | Version système Renault Renault System Version | Transfert automatisé Automatic transfer | | | Serveur vocal DTMF (2) Vocal server DTMF (2) | Envoi manuel des contacts Contacts manual transfer | Transfert audio Audio streaming | |
|---------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | Mémoire carte SIM SIM card memory | Mémoire téléphone Phonebook memory | Historique des appels History Call lists | | | Lancement automatique Automatic Start | Suivant / Précédent Next / Previous Track |
| | X2 | V08.25 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| | X3 - 02 | 05.65 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | X7 | 021.013 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| SAMSUNG | GT-S8530 Wave 2 | Bada 1.2 | 91.12 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| | GT-I9100 Galaxy S2 | Android 4.0.3 | 91.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GT-I9250 Galaxy Nexus | Android 4.1.1 | 91.12 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| | E250i | E250XAIG1 | 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | E840 | E848ZCGH3 | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | F300 | F300DXGE1 | 38.07 | ● | ● | — | ● | ● | NT | NT |
| | G600 | MTG600.3 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | GT-3850 | S3850XXKC2 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| | GT-B7510 | Android 2.2.2 | 88.11 | | | | | | | |
| | GT-C3300K Player Mini | C3300KXXJH3 | 88.11 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GT-I8000 Omnia 2 | Windows Phone ? | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GT-I9010 Galaxy S | Android 2.1 Update 1 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GT-I9100 Galaxy S2 | Android 2.3.3 | 88.11 | | | | | | | |
| | GT-S5230 Player One | S5230 XPJK1 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GT-S5620 Monte | | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | GT-S8530 Wave 2 | Bada 1.2 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | i8910 Omnia HD | I8910XXIEB I8910XXIEB | 48.12 84.15 | — ● | — ● | — — | ● ● | ● ● | NT NT | NT NT |
| | Omnia 7 | Windows Phone 7 | 88.11 | — | ● | ● | ● | — | NT | NT |
| | Platine | M7600XXIDA | 48.12 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | S3500 | S3500XXIB4 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | S3650 Corby | S3650XXIJ4 | 48.12 88.11 | ● ● | ● ● | — — | ● ● | ● ● | NT ● | NT ● |
| | S8000 Jet | S8000POIF3 | 48.12 84.15 | ● | ● | — | ● | ● | NT | NT |
| U600 | U600DXGC4 | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |
| U700 | U700.07 | 48.12 | | | | | | | | |
| U899 | U900.002 | 48.11 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |
| LT15a Xperia Arc | Android 2.3.4 | 91.12 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
| C123 | R1CA019 | 88.11 | | | | | | | | |
| C902 | R3EA038 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |
| C905 | R1FA035 | 48.12 84.15 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |
| G705 | R1CA019 | 88.11 | | | | | | | | |
| K770i | R8BC004 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT | |

TECHNOLOGIE BLUETOOTH : Liste des téléphones testés et recommandés par RENAULT



Testé par un organisme indépendant (1) /
Tested by an independent organization (1)

Légende / Legend :

● Fonction disponible
Available feature

— Fonction non disponible
Unavailable feature

Ligne grisée :
Gray line:

Mise à jour / Update on :

MARS / MARCH 2016

Téléphone testé non recommandé avec le système Renault : La qualité intrinsèque du téléphone n'est pas mise en cause, mais les conditions d'appariement entre le téléphone et le système mains libres Renault ne nous permettent pas de garantir un fonctionnement optimal et sécuritaire du système (Mise en attente automatique, envoi de code sonore pour le pilotage de messagerie, Fiabilité du lien Bluetooth)
The phone has been tested but is not recommended by Renault. This is not caused by any quality issue of the phone itself; however the pairing conditions between the phone and the Renault system don't allow a fully functional and secure operation (automatic hold-on function, tone generation for vocal servers, Bluetooth link reliability).

TELEPHONES
PHONES

RadiotSat Bluetooth®
(R2-08)

Clio III 03/2009 →
Fluence 10/2009 →
Kangoo II 10/2009 →
Koleos 01/2010 →

Laguna III 01/2009 →
Laguna III Coupé 10/2008 →
Latitude 01/2011 →
Master III 01/2010 → 02/2012

Mégane III 11/2008 → 02/2012
Scénic III 03/2009 → 12/2011
Trafic II 01/2010 →

Wind 04/2010 → 02/2012

Selon versions (veuillez consulter le Réseau Renault)
Versions may vary (please ask your Renault dealer)

| Marque Brand | Modèle Phone model | Version logicielle téléphone Phone software version | Version système Renault Renault System Version | Transfert automatisé Automatic transfer | | | Serveur vocal DTMF (2) Vocal server DTMF (2) | Envoi manuel des contacts Contacts manual transfer | Transfert audio Audio streaming | |
|--------------------|-----------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | Mémoire carte SIM SIM card memory | Mémoire téléphone Phonebook memory | Historique des appels History Call lists | | | Lancement automatique Automatic Start | Suivant / Précédent Next / Previous Track |
| SONY ERICSSON | K800i | R1ED001 | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | Neo | Android 2.3 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | S500i | R7AB004 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | T715 | | 84.15 | | | | | | | |
| | U1i Satio | S60 v 5 | 84.15 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | U5i Vivaz | S60 Symbian | 88.11 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| | U10i Aino | R7AA071 | 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | U100i | R1AA068 | 88.11 | | | | | | | |
| | W150i | | 88.11 | — | — | ● | ● | ● | NT | NT |
| | W395 | | 88.11 | | | | | | | |
| | W580i | R6BD001 | 38.07 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | W595 | R3DA026 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | W595s | R3EA036 | 48.12 84.15 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | W705 | R1GA030 | 88.11 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | W910i | R1ED001 | 48.12 | ● | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | Xperia ARC LT15a | Android 2.3 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | X8 E15i Xperia | | 88.11 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| | X10 Xperia | Android 1.5 | 88.11 | — | ● | ● | ● | ● | NT | NT |
| | X10i Xperia | Android 1.6 Android 2.1 - Update 1 | 88.11 88.11 | — ● | — ● | — ● | ● ● | ● ● | ● ● | — ● |
| X10 Mini Xperia | Android 1.6 | 88.11 | — | ● | ● | ● | — | ● | — | |
| ZTE | Blade | Android 2.2 | 88.11 | | | | | | | |

La version de logiciel du téléphone avec lequel le test a été réalisé est indiquée dans la liste de compatibilité. La présence d'une version de logiciel différente dans votre téléphone peut influencer sur les résultats.

The software version of the phone that was tested is given in this list. Results may vary if a different software version is used.

(1) Renault a choisi de faire tester ses systèmes par une société indépendante spécialisée dans les tests de compatibilité Bluetooth.

All Renault handsfree telephone systems are assessed by an independent company specialized in Bluetooth compatibility tests.

(2) DTMF : Dual Tone Modulation Frequency = fréquence vocale. Possibilité d'émission par le système de téléphonie mains-libres et le téléphone de codes sonores (par appui sur *, #, ...) permettant le pilotage de serveurs vocaux (comme la messagerie opérateur).

DTMF: Dual Tone Modulation Frequency. Tones generated by the hands-free telephony system linked to the mobile phone for the control of vocal servers, such as the operator's voice mail.

Procédure d'appariement : pour en savoir plus, reportez-vous au manuel utilisateur de votre système de téléphonie ou contactez votre concessionnaire ou agent RENAULT agréé.

Pairing process: for more information, please read your system's user guide or contact your Renault Dealer